

监理工作联系单

工程名称：隆化县村级光伏扶贫电站项目（一）

编号：LHFP-JLLXD-004

致：金华中禾工程建设安装有限公司项目部

抄送：隆化县扶贫开发办公室 项目部

主题：关于现场工程质量、安全防火相关事宜

内容：

监理对金华中禾工程建设安装有限公司总包单位所属的施工地块进行巡检，发现以下问题：

- 1、部分地块光伏支架安装时，个别施工人员未正确佩戴安全帽；安全防火意识淡薄，现场存在抽烟现象。
- 2、现场地桩孔深度 1.5 米，发现浇灌时使用振动棒长度 1 米，混凝土浇灌后振捣不足，要求施工单位更换 2 米振动棒，确保桩基础稳固性，混凝土振捣后饱满度。

针对以上问题，现要求总包单位抓紧整改，确保工程无质量问题。请贵司悉知并认真对待！

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

王圆富

2019.10.16

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。