

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（五标段）

编号：ZHJL-LXD-008

致：山东益通安装有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（五标段）项目部

主题：巡视检查五标段标段五十家、半坝村级电站现场施工



内容

监理对五标段标段五个村级电站现场进行巡视检查，发现存在以下问题：

1、施工现场电缆沟在开挖深度未达设计（800mm）深度情况下进行回填，现我监理项目部要求你施工单位对未达设计标准的电缆沟进行整改，并重新铺沙盖砖回填。

2、发现个别环网接地与阵列间接地焊接至预埋件位置，现要求施工单位对焊接至预埋件位置接地扁铁进行整改（焊接至后立柱不得低于截面两倍距离）。

以上各村级电站施工方需对现场问题统一检查并整改，完成后上报我监理部，若发现未整改继续施工将对你单位进行重罚。



项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2019.10.23



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建