

监理工作联系单

工程名称：崇礼区 28 个村级光伏扶贫电站项目（五标段）

编号：ZHJL-LXD-015

致：陕西众森建筑安装有限公司施工项目部

抄送：张家口崇礼区城镇建设发展有限公司（五标段）项目部

主题：巡视检查五标段村级电站施工现场

内容：

监理对五标段场上村电站现场进行巡视检查，发现存在以下质量问题：

- 1、接地扁铁焊接不合格；2、立柱、背拉筋安装不合格；3、汇流箱内防火封堵不规范；
- 4、个别等电位线未安装；5、压块安装不合格；6、个别组件有脏污；
- 7、逆变器、汇流箱无标识；8、直流线管绑扎不规范；9、直流线管未做防火封堵；
- 10、背拉筋未按图纸施工；11、密封圈安装不到位；12、围栏警示标语少；
- 13、个别方阵组件安装不平整。

希望施工单位立即整改，整改完成后上报监理项目部，若发现未整改继续施工将对你施工单位进行重罚。

现场问题照片见附件

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式 3 份，由项目监理项目部填写，建设单位、总包单位、项目监理部各 1 份。

附件：


1、接地扁铁焊接不合格



2、后立柱、背拉筋安装不垂直



3、汇流箱内防火封堵不规范



4、个别等电位线未安装



5、压块安装不合格



6、个别组件有脏污




7、逆变器、汇流箱无标识



8、直流线管绑扎不规范



9、直流线管未做防火封堵



10、背拉筋未按图纸施工



11、密封圈安装不到位



12、围栏警示标语少



13、线管安装不规范

