

监理工作联系单

工程名称：立讯电子（昆山）3.5MWp 分布式光伏项目

编号：GFDZJBM07-003

致：四川艾思玛电力工程有限公司施工项目部：

事由：关于现场电焊施工要求

内容：B2、B3 彩钢瓦屋面设备支架制作焊接、接地扁钢焊接等焊接工作，施工单位需对施工人员技术交底，必须做到以下几点。

- 1、焊机操作工必须持证上岗。
- 2、焊机操作工必须熟知对焊机的安全技术操作规程和性能，非对焊工不得进行焊接。
- 3、使用前检查焊机外壳接零良好，各接线部位压接牢固。严禁使用其它金属代替或接长零线。
- 4、焊机要有完整的防护外壳，设有防雨、防晒的防护棚，并备有消防用品，在焊场10m 范围内，不得堆放氧气、乙炔、木材等。
- 5、工作时要戴好安全防护帽、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。
- 6、工作前应办理动火审批手续，并备有防火器材，隔离易燃易爆物品。
- 7、彩钢瓦屋面工作时，焊接部位底部必须垫有隔离物品（隔离板、防火布等）。
- 8、作业完毕后，应切断电源，并检查操作地点，确保无火灾隐患。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：

2020 年 4 月 15 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。