

监理工作联系单

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-LXD-13

主送：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司（EPC 项目部）

四川协佳工程设计有限公司（施工项目部）

无锡镭正能源科技有限公司（施工项目部）

抄送：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司（业主项目部）

湖州丹伏农业科技有限公司（转包方）

事由：关于东红光伏区山包施工质量相关事宜

内容：

6月6日，我监理人员和业主在巡查施工现场中发现如下问题：

- 1、山包南低侧及东南低侧有部分浇筑桩基础混凝土支墩脱皮麻面及支墩破损；
- 2、有部分基础浇筑桩偏离混凝土支墩中心位置且不够垂直或混凝土支墩浇筑形状不够规范；

为保证施工质量，望总包施工单位制定修正方案，6月15日完成整改，消除上述质量问题。

问题图片见附件：

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

2022.06.06

本表一式3份，由项目监理部填报，建设单位存1份、项目监理存1份，承包单位存1份。



扫描全能王 创建

现场问题图片:

