

监理工作联系单

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程 编号: DXGF-ZHJL-ZH-C03-014

主送: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 (EPC 项目部)

四川协佳工程设计有限公司 (施工项目部)

无锡镭正能源科技有限公司 (施工项目部)

抄送: 浙江阿波溪仑光伏科技有限公司 (业主项目部)

湖州丹伏农业科技有限公司 (转包方)

事由: 关于东红村池塘检查发现的问题

内容:

今日总包单位、监理单位和建设单位项目人员仅对东红村已安装支架组件安装进行初步检查, 经三方汇总, 问题如下:

- 1、部分已安装组件存在高低波浪通病情况;
- 2、部分支架前后立柱偏差较多;
- 3、支架加工未做防腐处理;
- 4、组串拉丝少部分未紧固拉紧到位;
- 5、支架电焊穿孔处未做防腐;
- 6、部分桩孔间隙较大, 未做夯实; 个别桩损伤未做处理;
- 7、少部分桩位偏差未做矫正;

光伏区尚未完工, 总包施工单位要对上述问题早发现早处理解决, 勿影响后续验收。

项目监理部 (章):

总/ 专业监理工程师: 

日

期: 2022.08.21

本表一式 3 份, 由项目监理部填报, 建设单位存 1 份、项目监理存 1 份, 承包单位存 1 份。



扫描全能王 创建