

监理工作联系单

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：JXM8-JL01-016

致：安徽中建富华能源建设有限公司（施工项目部）

安徽元正新能源电力有限公司（施工项目部）

湖南鸿源电力建设有限公司（施工项目部）

抄送：绥化通力渔光一体科技有限公司（业主项目部）

事由：关于做好吊装作业的安全要求事宜

内容：1、吊装作业人员必须持有特殊工种作业证。吊装重量大于 10 吨的物体须办理《吊装安全作业证》。

2、编制吊装施工方案。吊装施工方案经施工主管部门和安全技术部门审查，报总工程师批准后方可实施。

3、各种吊装作业前，应预先在吊装现场设置安全警戒标志并设专人监护，非施工人员禁止入内。（如附图）

4、吊装作业中，夜间应有足够的照明，室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

5、吊装作业人员必须佩带安全帽，高处作业时必须遵守 HG 23014 的规定。

6、吊装作业前，应对起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩等各种机具进行检查，必须保证安全可靠，不准带病使用。

7、吊装作业时，必须分工明确、坚守岗位，并按 GB 5082 规定的联络信号，统一指挥

8、吊装作业前必须对各种起重吊装机械的运行部位、安全装置以及吊具、索具进行详细的安全检查，吊装设备的安全装置要灵敏可靠。吊装前必须试吊，确认无误方可作业。

9、任何人不得随同吊装重物或吊装机械升降。在特殊情况下，必须随之升降的，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准。

要求各单位严格执行吊装规范，对现场存在的问题立即整改，监理将跟踪检查、考核。

监理项目部

总（专业）监理工程师：张世杰



日



填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，发送施工单位，抄送建设单位。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建