

## 监 理 工 作 联 系 单

工程名称：兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目（摩托斯车业）

编号：CZZH-LXMTS-LX-001

致：浙江锦成电力工程有限公司施工项目部：

主题：关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜

内容：由你单位承接的“兰溪市梦辉新能源有限公司 400KWp 分布式光伏发电项目（摩托斯车业）”项目已开工，为保证工程质量、安全、资料，现要求你单位完成以下工作：

一、完成以下前期资料的报审工作：

- 1、施工单位（及分包单位）资质证书报审（需盖公章）。
- 2、项目经理和专（兼）职安全管理人员资格证、安全考核合格证书报审（需盖公章）。要求与现场项目经理，安全员人证相符。
- 3、施工现场项目经理授权委托书（需盖公章和法人签字）。
- 4、施工现场管理人员（项目经理、施工负责人、安全员、质检员、物资管理员、资料员等），要求以上人员必须驻项目现场。
- 5、电工、焊工、机械操作人员、高空作业人员、测量人员等特种专职作业人员操作证书报审。
- 6、施工组织设计、专项施工方案包括安全、土建、电气、强条执行计划、绿色施工方案、危险源识别等资料报审。
- 7、工程开工报告报审，施工进度计划报审。
- 8、主要施工机械/工器具/安全用具报审。
- 9、主要测量计量器具/试验设备检验报审。
- 10、材料供应单位资质证书、材料进场合格证、检验报告报审报审。

二、施工阶段注意事项：

- 1、施工人员进场必须购买保险、外省人员进场必须进行健康检查（或核酸检测），并与项目部签订员工安全承诺书。
- 2、合格人员经安全教育培训和安全技术交底后方可上岗。
- 3、特殊工种及专职作业人员必须持证上岗，作业人员必须统一着装、佩带安全

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载识别智能设备

防护用品，电焊作业需穿防砸鞋，切割作业需带护目镜，进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿硬底鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。

4、上报三级安全教育考试资料，进场人员安全培训、安全交底资料、安全施工方案、特种作业人员证书复印件。

5、制定安全制度及应急预案、购买应急物资。

6、专职安全员做好施工人员进场安全培训，确保施工现场安全生产正常。

7、现场材料进场及时报验，过程资料要与施工同步，结合现场实际的吊、安装专项方案尽快上报。

8、进场的机械、临时脚手架应租赁手续齐全，严禁酒后进入施工现场，施工现场禁止吸烟（吸烟请至吸烟亭），严格遵守厂方规章制度。

现我监理部联系你单位将以上资料提供完成，安全工作到实处，望你单位引起重视，加强进场及施工前后的控制管理工作！

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日

期：

2021

年

10

月

16

日

填报说明：本表一式 三 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备