

监理工作联系单

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

编号：JNSH-ZHJL-LX-004

致：上海历挚机电设备有限公司施工项目部

主题：关于现场安全吊装的相关要求

内容：

- 1、吊装作业人员必须经安全技术培训，持证上岗。
- 2、吊装作业人员作业前必须进行安全技术交底，按规定穿戴好个人防护用品，再进入施工现场。
- 3、吊装作业应划定危险区域，挂设明显安全标志，并将吊装作业区封闭，设专人加强安全警戒，防止无关人员进入吊装危险区。
- 4、吊装作业应有专人指挥，要穿有明显标识的衣服，高空指挥时，需戴安全带，脚穿防滑鞋。
- 5、吊车尾部为司机盲区，工作人员注意吊车尾部的旋转动态。
- 6、司机和信号工必须使用对讲机进行指令的接受和发出，确保对讲机的音质清晰，调频无干扰。
- 7、作业前必须检查作业环境、吊索具、防护用品。吊装区域无闲散人员，障碍已排除。吊具无缺陷，捆绑正确牢固。
- 8、大雨、风力在四级以上等恶劣天气，必须停止露天吊装作业。严禁在带电的高压线或一侧作业。

项目监理机构(章)：

监理工程师：

日期：2021.8.20



注：本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。



扫描全能王 创建