

监理工作联系单

工程名称:上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号: ZHJL-ZHSW-001 (联)

致: 宝胜系统集成科技股份有限公司 (施工单位)

抄送: 上海上电浦弘新能源科技有限公司 (建设单位)

主题: 关于施工前期资料报审及施工阶段工作事宜

内容:

由你单位承接的“上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目”现各阶段施工人员已陆续进场,为保证工程质量、安全、资料,现要求你单位完成以下工作:

一、完成以下前期资料的报审工作:

- 1、施工单位(及分包单位)资质证书报审(需盖公章)。
- 2、项目经理和专职安全管理人员资格证、安全考核合格证书报审(需盖公章)。要求与现场项目经理,安全员人证相符。
- 3、施工现场项目经理授权委托书(需盖公章和法人签字)。
- 4、施工现场管理人员(项目经理、施工负责人、安全员、质检员、物资管理员、资料员等),要求以上人员必须驻项目现场。
- 5、电工、焊工、机械操作人员、高空作业人员、测量人员、架子工等特种专职作业人员操作证书报审(认证相符)。
- 6、施工组织设计、专项施工方案包括安全、土建、电气、强条执行计划、绿色施工方案、危险源识别等资料报审。
- 7、工程开工报告报审,施工进度计划报审。
- 8、主要施工机械/工器具/安全用具报审。
- 9、主要测量计量器具/试验设备检验报审。
- 10、材料供应单位资质证书、材料进场合格证、检验报告报审报审。

二、施工阶段注意事项:

- 1、施工人员进场必须购买保险、人员进场必须进行健康检查,并与项目部签订员工安全承诺书,必须做到一人一档。
- 2、合格人员经安全教育培训和安全技术交底后方可上岗。



- 3、特殊工种及专工作业人员必须持证上岗，作业人员必须统一着装、佩带安全防护用品，电焊作业需穿防砸鞋，切割作业需带护目镜，进入现场人员必须戴安全帽并系紧帽带，穿胶底鞋，不得穿高跟鞋、拖鞋或赤脚。
- 4、上报三级安全教育考试资料，进场人员安全培训、安全交底资料、安全施工方案、特种作业人员证书复印件。
- 5、制定安全制度及应急预案、购买应急物资。
- 6、专职安全员做好施工人员进场安全培训，施工时安全员必须全天履职，确保施工现场安全生产正常。
- 7、现场材料进场及时报验，过程资料要与施工同步，结合现场实际的吊、安装专项方案尽快上报。
- 8、进场的机械、临时脚手架应手续齐全，严禁酒后进入施工现场，施工现场禁止吸烟，严格遵守规章制度。
- 9、每日安全交底应认真完成，不得敷衍了事；每日安全抽查应根据当日的工作计划内容完成对应的安全检查，安全问答抽问问题应与实际相关，并使全员知晓，应急预案编制后应安排时间进行演练。
- 10、要求日报、周报、月报必须与所完成的工程量进度相符合，内容详细明了。

现我监理部以工作联系单形式，要求你单位将以上资料提供完成，安全工作到实处，望你单位引起重视，加强进场前的控制管理工作和各施工安全事宜！

项目监理部（章）：

总 / 专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

