

监理工作联系单

工程名称：信阳万华禾香集团有限公司5.98MW屋顶分布式光伏发电项目
XYWH-ZHJL-LXD-002

编号：

致：湖北斗由耐建筑工程有限公司（施工项目部）

事由：热镀锌扁钢存在锈蚀严重的现象

内容：

监理人员对热镀锌扁钢进行了巡视检查，并发现其中存在一些质量问题。为了确保工程的质量和进度，特此向你方提出以下要求：

首先，我们注意到图纸中没有明确热镀锌层扁钢的数据尺寸，导致我们在进场时无法对热镀锌扁钢进行准确的测量。鉴于此情况，希望你方能够提供相关数据尺寸，以确保热镀锌扁钢的质量符合要求。

其次，经过检查，我们发现大部分热镀锌扁钢存在锈蚀严重的现象，质量受到质疑。为了解决这一问题，要求你方将这些热镀锌扁钢进行退场处理，并更换符合要求的扁钢。请贵单位尽快采取措施解决上述问题，以确保工程的顺利进行。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日期：2023.8.7

注：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位