

监理工作联系单

上海希遨光伏电力有限公司利用斯伦贝谢油田设备（上海）有限公司屋顶建设 4604.04kWp 分布式光伏项目
编号：LXD-002

致：浙江西子联合工程有限公司

主题：关于彩钢瓦屋面支架安装问题

内容：在监理检查过程中发现本工程光伏支架安装出现如下问题：

- 1、出现夹具与屋面瓦楞不适配现象。
- 2、出现夹具整排装反、安装错位等现象。
- 3、出现导轨安装不放线、安装错位现象。
- 4、出现导轨强行安装，导致夹具变形、间隙过大等现象。

现要求你施工单位及时进行整改，整改完成后报监理验收。若你施工单位不听劝阻拒不整改，此部分工程量我监理方将不予认可，一切责任后果将由你施工单位全部自行承担。

附件：整改照片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 



日






本表(含附件)一式 2 份，由监理项目部填写，接收单位存 1 份，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建