

监理工作联系单

希必奥天津丹佛斯福源道厂区 0.704MW 分布式光伏发电项目

编号:LXD-003

致: 浙江华伏太阳能科技有限公司

主题: 车棚混凝土地坪恢复问题

内容: 今日在质量检查过程中发现, 贵单位车棚地坪在恢复时出现新浇筑混凝土与原地坪边缘融合不良、未做修边抹面处理现象, 外观极差, 达不到验收要求。现责令你施工单位即刻整改并完善自检制度, 对施工人员重新进行技术交底, 禁止后序施工再次出现此类问题。

若你施工单位不听劝阻拒不整改, 此部分工程质量我监理方将不予认可, 一切责任后果将由你施工单位全部自行承担(包括后续出现问题的质量索赔)。



监理项目部(盖章):
总/专业监理工程师:



本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。