

监理工作联系单

浙江省衢州常山产业园二期 4.84MWp 分布式光伏发电项目

编号: LXD-004

致: 河南省启源电力勘测设计有限公司

主题: 技术要求及质量问题

内容: 今日在和业主单位对施工现场检查过程中发现以下问题:

- 1、富乐德安装的小部分边压及穿刺垫片与组件、导轨不匹配。
- 2、富乐德组件方阵两点接地未安装。
- 3、富乐德桥架转角锐边未包封, 桥架支架个别高度尺寸不足, 焊口未防腐。
- 4、富乐德小部分组件方阵直线度、平面度超过标准。
- 5、直流线卡扣及组件导水夹未安装。

针对以上问题, 现要求你施工单位及时整改消缺, 以免影响后续的工序验收及进度款审批。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 

浙江省衢州常山产业园二期
4.84MWp 分布式光伏发电项目
监理项目部

本表(含附件)一式 2 份, 由监理项目部填写, 接收单位存 1 份, 监理项目部存 1 份。