

监 理 通 知 单

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-ZH-005

致: 安徽远山电力工程有限公司施工项目部

事由: 关于施工安全质量事宜

内容:

我监理人员巡视检查施工现场发现, 你单位在支架桩基施工过程中, 存在安全隐患, 严重质量问题:

- 1、施工人员进入现场未带安全帽;
- 2、桩孔深度不满足设计要求, 需要处理, 孔内浮土未清理, 甚至孔内有木桩, 是工程质量无法保证;
- 3、各施工项目点存在桩基未捣振; 管桩安装垂直度、平行度不符合设计要求, 影响支架安装质量;

上述问题遗留安全、质量隐患, 要求你单位安排专职质量检查员全面检查此类情况, 发现一处改一处, 并杜绝后续出现, 望你单位高度重视避免不必要的经济损失。

回复单在 3 日内以书面形式报我单位复查

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2018 年 7 月 25 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

