

监 理 通 知 单

工程名称: 宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

编号: SSFP-ZH-009


致: 安徽远山电力工程有限公司施工项目部

事由: 关于工程质量、接地扁钢焊接事宜

内容:

我监理方对施工现场巡视发现, 同马社区项目点, 光伏区接地环网焊接与图纸不符, 阵列与阵列之间接地扁钢焊接方法错误, 未按照图纸设计要求施工, 要求贵方按施工图纸设计整改, 符合接地规范要求。

回复单在 2 日内以书面形式报我单位



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

日期: 2018 年 8 月 10 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。



监理通知回复单

工程名称：宿松县 2018 年“十三五”第一批光伏扶贫项目

编号：SSFP-AHYS-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 SSFP-ZH-009 的监理通知后，已按要求完成了关于工程质量、接地扁钢焊接事宜的整改工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

我方已针对监理通知单 SSFP-ZH-009 中提出的关于工程质量、接地扁钢焊接事宜整改，并且满足整改要求。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

2018.8.12

监理项目部复查意见：

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

18.8.12

注：本表一式 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存两份。



由 扫描全能王 扫描创建