

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目
监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-035

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

你单位地面光伏支架安装施工中, 钢立柱上部偏差较大, 导致上部不符合设计要求且影响外观质量。现要求你单位对已出现的钢立柱上部调节件焊接垂直度偏差较大的部位进行及时调整, 后续所有的焊接部位必须严格按照相关规范要求进行, 如验收出现焊接不符合规范要求需你单位返工重做, 如因返工延误移交等其它责任由你单位负责。

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师: 余新平

日 期: 2016.11.04

本表一式四份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存二份。