

监 理 通 知 单

工程名称：定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM09-02GJ-006

致：石家庄中邦电力安装工程有限公司

事由：关于 SVG 变压器基础钢筋绑扎问题

1、2016 年 10 月 6 日 9 时监理人员在的日常巡检过程中发现，你单位在 SVG 变压器基础钢筋绑扎施工时，使用主钢筋应全部为 $\Phi 16$ ，实际施工中顶部筋使用为 $\Phi 12$ ，属以小代大，与主筋 $\Phi 16$ 混搭施工，且焊接位置错误，焊接未满焊，存在野蛮施工、偷工减料现象，擅自变更了图纸要求等问题。

附图 2 张



焊接不规范



材料以小代大

现要求你单位立即整改，在基础浇筑前整改完成，报监理现场复查。并加整改后图片回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：金重

日期：2016年10月06日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。