

# 监 理 通 知 单

工程名称：绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 9.89175MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-JLTZD-20170419

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 9.89175MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：关于绍兴聚晖新能源有限公司绍兴上虞 9.89175MW 分布式光伏项目中的子项目 5045.7KW 浙江金港汽车有限公司分布式光伏发电项目施工质量问题；

内容：经我方监理人员在该项目现场巡视发现一下问题，请贵司项目部对以下问题进行整改；

- 1、低压电缆敷设未采取保护措施，
- 2、组件表面被灰尘遮挡严重，
- 3、电缆桥架盖板未固定，
- 4、桥架盖板未盖，
- 5、汇流箱未做接地连接，
- 6、桥架连接螺丝松动，

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。请于 2017 年 4 月 22 日前填报回复单。问题照片见附页共 3 页

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李维军

日期：2017年4月19日

施工单位（章）

项目经理：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

建设单位（章）

项目经理：\_\_\_\_\_


日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注 本表一式\_\_\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_\_\_份。

低压电缆敷设未采取保护措施



组件表面被灰尘遮挡严重



桥架盖板未固定



桥架盖板未盖



汇流箱未做接地连接



桥架连接螺丝松动

