

监理工程师通知单

工程名称：郑州日产汽车有限公司常州分公司分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-08

致 东风设计研究院有限公司 (EPC 承包单位)：

主题：现场施工质量问题

内容：

日常巡查现场，发现以下质量问题：

- 1、监控立杆下端存在锈斑，未及时处理，影响成品质量，必须及时整改到位。
- 2、屋面光伏板安装，光伏板存在错位现象，必须及时调整到位。
- 3、箱变场地硬化混凝土地面存在裂缝，必须及时整改到位。
- 4、局部部位导轨安装错位，必须及时调整到位。
- 5、停车场光伏板被车辆撞坏，必须及时整改到位。
- 6、2016年1月17日供电局现场检查存在问题已，必须按照响应规范要求及时整改到位，并给予回复。
- 7、其他未尽事宜请自查自纠。

以上质量问题你项目部必须根据现场实际施工进度，对各个班组进行技术交底，保证施工质量控制，并组织人员对存在问题进行整改到位。

限 2017 年 2 月 25 日前回复。

附件：现场照片


抄送：苏州天穗新能源科技有限公司

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：




本表(含附件)一式三份，由监理项目部填写，建设单位（业主项目部）存一份，监理项目部存一份，承包单位存一份。


现场采集存在质量问题的照片如下：



监控立杆锈斑




光伏板安装错位



箱变场地地坪裂缝



导轨安装错位



停车场光伏板撞坏