

监 理 通 知 单

工程名称: 通威“渔光一体”唐山丰南 100MW (黑沿子一期) 光伏发电项目

编号: JXM7-JLT01-004

致: 河北荣威安装工程有限公司

事由: 关于施工生活区存在安全隐患, 需立即整改事宜。

内容:

于 2016 年 10 月 21 日下午, 我方监理、业主及贵公司安全员对施工生活区进行安全大检查, 发现存在以下安全隐患:

1、施工生活区部分集装箱未做接地, 且已做接地集装箱未与角钢连接, 不符合接地规范要求;

2、施工生活区未配置灭火器;

3、发现部分电缆接线混乱, 乱接乱拉电缆线, 随地乱扔电缆线等现象, 且无配电箱;

4、发现厨房住人。

现我监理方要求:

1、 必须加强施工现场及生活区安全培训教育, 加大管理力度, 严格按照安全施工管理制度及《电力安全工作规程》、《国网公司安全生产监督规定》等相关规程、规定、制度执行。

2、 对生活区未做接地及接地不规范的集装箱立即整改, 严格按照接地规范施工, 防止出现漏电等事故。

3、 施工生活区必须配置灭火器等相关防火器材, 做好相应防火措施;

4、 对生活区出现临时用电不规范, 部分接线不规范、有破皮、电缆随意摆放、无配电箱等现象, 要立即整改, 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》和《建设工程施工现场供电安全规范》等相关规范执行;

5、 严禁在宿舍使用大功率电器, 防止超负荷作业, 造成电线短路和其他事故发生;

6、 严禁厨房住人睡觉;

7、 严禁在施工宿舍乱丢烟头、酗酒、聚众赌博等。

就以上存在的安全隐患及相关要求, 望贵公司加强安全管理, 严格按照要求执行并给予高度重视, 做到“安全第一, 预防为主”。

限 3 日内回复

附相关照片

监理项目部 (章)


总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 10 月 21 日

注 本表一式 5 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 3 份。



附件: JXM7-JLT01-004 (1) 电缆线随意乱接乱拉, 且紧挨煤气罐



附件: JXM7-JLT01-004 (2) 接线混乱, 无配电箱