

监理通知回复单

工程名称:通威“渔光一体”唐山丰南100Wwp(黑沿子一期)光伏发电项目 编号: SXMB14-SG01-020

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到了编号为 JXM7-JLT01-021 的监理通知后,已按要求完成了 19#箱变低压侧 3*50 电缆终端电缆头制作、接线不符合《SGBZ-0607 低压电缆头制作安装施工工艺标准》、《GB50303+2015 建筑电气工程施工质量验收规范》的整改工作,现报上,请予以复查。

详细内容:

- 1、三芯指套外端口没有缠紧、三芯指套烧伤情况已整改;
- 2、绝缘护套烧伤、机械损伤、加热收缩是产生褶皱的情况已整改;
- 3、电缆卡固不正,与断路器联接电缆拧扭交叉、排列不整齐,存在单相电缆过长、不正、不直现象已整改。

施工项目部(章)

项目经理:

杨云龙

日

期: 2017.3.16

监理项目部复查意见:

经检验已整改,符合规范及设计
要求。



监理项目部(章)

专业监理工程师:


日

期: 2017.03.19

注:本表一式 5 份,由施工项目部填报,业主项目部、施工项目部各一份,监理项目部存 3 份。



整改后



整改后