

监 理 通 知 单

工程名称：常州九洲裕光新能源有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目
编号：002

致：江苏武进建工集团有限公司常州前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电施工项目部

事由：关于三和 PHC 管桩材料的质量问题

内容：9 月 25 日上午 9 时左右，监理对你单位进场的三和管桩进行进场检查发现：

- 1、管桩送货单标注为 A 型桩，实际进场为 AB 桩；
- 2、在未卸车前已发现三根桩基存在蜂窝、孔洞现象；
- 3、在施工过程中又发现上述现象。

为保证施工质量从源头控制，现我监理部在不影响施工的同时，已责令现场作业人员对有问题桩基进行暂缓施工处理。本日进场桩基质量较差，现通知你方尽快联系生产厂家到场确认，并落实处理方案（措施）保障工程质量。

监理单位（章）
总/专业监理工程师：[签名]
日期：2016 年 09 月 25 日

注 本表一式__3__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__1__份。