

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW 分布式光伏项目

编号：SXGN-JLTZD-20170311

致：浙江京禾电子科技有限公司绍兴光年新能源有限公司柯桥地区 12.74504MW
分布式光伏项（施工项目部）

事由：现场施工存在的质量弊端。

内容：经对你单位浙江中意轻纺有限公司 3363.36KW 分布式光伏发电项目
现场施工部位进行全面检查，发现存在以下施工安全、质量弊端：

1、电缆过路穿管材料未采用镀锌钢管；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 03 月 15 日前填报回复单。问题照片见附页共 1 页：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李源

日期：2017 年 3 月 15 日



<p>施工单位（章）</p> <p>项目经理：_____</p> <p>日期：_____年____月____日</p>	<p>建设单位（章）</p> <p>项目经理：_____</p> <p>日期：_____年____月____日</p>
---	---

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

电缆过路穿管未采用镀锌钢管



2017年03月06日 14:47 星期一
中意轻纺