

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴光年新能源有限公司 12.74504MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-JLTZD-20170314

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴光年新能源有限公司 12.74504MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：现场施工存在的质量弊端。

内容：经对你单位绍兴君盛包装材料有限公司 911.68KW 分布式光伏项目现场施工部位进行全面检查，发现存在以下施工质量弊端：

1、屋面已安装的组件经检查有两块出现破损现象，现要求贵司对破损组件进行全面更换，并要求对所有组件进行自检排查确保所有组件完好无损；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。
请于 2017 年 03 月 17 日前填报回复单。问题照片见附页共 2 页：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李源

日 期：2017 年 3 月 14 日

施工单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年_____月_____日

建设单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年_____月_____日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

组件破损 1



组件破损 2

