

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：未阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号:ZHJL--TZ-004

致： 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题：关于桩基础灌注质量事宜

内容：经巡视发现你单位施工的未阳 39.6MW 光伏发电项目 9#光伏区存在以下问题

- 1、灌注桩放线施工阵列间错位 5CM，与设计不符。
- 2、钢筋笼使用未挑选，焊缝质量不合格，补焊合格后使用。
- 3、砼搅拌用骨料颗粒直径超标，不符合施工要求，建议用作它处。
- 4、施工过程中按程序及时提前报验，如未报验或强行施工所带来的返工费用由你单位自行承担。

限立即整改，2日内回复。

抄送业主：未阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理单位（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：赵德生

日期：2016.11.3

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存 1 份。



颗粒直径过大



颗粒直径过小