

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳淝田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL-TZ-022

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 现场电气施工质量及现场材料堆放事宜

内容:

我单位监理人员在现场巡视过程中发现现场存在以下问题:

- 1、组件之间的跨接用的软导线固定用的自攻螺丝不配套, 不能固定牢固, 导电性差不符合设计要求。
- 2、现场材料凌乱, 且组件材料堆放不符合要求, 存在倾倒的隐患。
- 3、子阵之间的接地扁铁没按要求进行埋设 (与设计院洽商后要求埋深最少为 40cm)。

请你单位接到通知单后立即整改, 并将整改结果报监理复验, 2 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司淝田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师

日

期

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。





