

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 耒阳澧田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHJL--TZ-35

致: 武汉烽火富华电气有限公司 (单位)

主题: 关于开关站综合楼墙体开裂事宜

内容:

我监理单位人员检查发现开关站综合楼墙体在 2018 年 3 月份后出现了明显的裂纹, 虽然施工方积极修补, 但是墙体裂纹不断扩大增多。经过与设计院沟通加气块为环保材料, 全国范围推广使用技术成熟, 不会存在设计缺陷。经过与建设单位商榷可能是施工过程中施工工艺、材料使用中出现了问题, 现要求施工方对出现裂纹墙体做返工处理, 完全按照国家规范要求施工, 避免再次出现裂纹等缺陷。

针对以上问题我监理部要求贵单位立刻安排专业有资质单位检测, 如有必要拆除重建, 立即返工, 否则由此造成的一切后果由你单位自行承担。

请接到通知单后立即整改, 将整改方案提交至我监理部, 2 日内回复。

抄送业主: 耒阳宏拓新能源科技有限公司澧田 39.6MW 分布式光伏项目部

项目监理机构 (章)

总监理工程师/专业监理工程师

日

期

2018.04.07

监理单位

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

2018.4.13