

监理工程师通知单称

工程名称: 灵寿县 20MW 太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号: JLXM004

致: 宁波建工建乐现场项目部

事由

关于现场施工安全和质量的相关问题

内容

经我项目监理部现场巡查发现存在以下问题:

- 1、开关站屋面防水卷材有起拱现象。
- 2、光伏区存在组件随意堆放、乱丢的现象。
- 3、已经安装完成的阵列, 部分组件存在表面不平整、错位、卡扣安装松动等现象。
- 4、大棚支架施工中局部焊接质量较差, 焊缝不均匀、饱满, 焊渣清理不到位。

以上问题望你公司认真组织整改, 同时做好自检自查工作, 尽快进行整改, 督促各班组把好质量关。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2016年12月21日



李明

李增良

16.12.21

注 本表一式 4 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。