

监理工程师通知单

工程名称: 灵寿县20MW太阳能光伏发电与食用菌一体化项目

编号: JXMB001

致: 宁波建工建乐现场项目部

事由


关于施工现场围栏的施工质量问题

内容

我监理项目部在巡查过程中发现围栏存在以下问题:

1. 围栏基础深度控制不统一, 有部分达不到设计深度要求;
2. 围栏桩施工工艺不对, 对以后安装围栏造成影响: 1、间距控制不准, 围栏安装后有间距超宽或间距偏小现象; 2、由于以上原因目前对已安装的围栏已造成损坏现象;
3. 基础砼外观质量差;
4. 目前安装的围栏有压块偏位、螺丝松动等现象;

附照片



以上存在的问题请你单位认真自查, 对施工人员进行技术交底, 对已施工的不符合规范及设计要求的部分进行返工处理, 于2016年9月28日前整改、自检合格后, 报监理项目部验收。

李梦远

16.9.25

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日期:

2016年9月25日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。