

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--009

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：经监理组织安全现场大检查，发现贵方施工现场存在问题

1. 内容：要求施工单位，安装光伏板时，光伏板要放置好，不得有损坏，大风天气，不得安装光伏板，避免造成损失。
2. 安装光伏板，不须要在安装处放置过多光伏板，避免安装不及时突起大风造成损失。
3. 在检查过程中发现 5#区 4#区 2#区光伏板安装不到位，螺丝没打紧，卡扣安装不到位不严实间隙过大，要求施工单位立即处理，严谨施工，以防对光伏板造成不必要的损失。

限 3 日答复。




监理项目部(章)


总/专业监理工程师


日期：2017 年 2 月 17 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。




5#区螺丝没打紧





卡扣不紧密，严实。





卡扣不紧密，严实。

