

监 理 通 知 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号：ZHJL--010

致：河南元熙建筑工程有限公司禹州光伏发电工程项目部：

事由：监理组织业主、施工单位质量安全大检查

1、在检查过程中发现 2#3#4#5#8#区光伏板卡扣存在部分安装不到位不严实间隙过大，要求施工单位立即处理，严谨施工，以防对光伏板造成不必要的损失。

2、检查 2#3#4#5#8#区组间接地沟开挖深度过浅，未达到图纸要求，要求施工单位必须按要求施工，按图施工。

3、检查 5#区光伏支架后立柱个别倾斜度过大，已超过标准要求，要求施工单位一定按要求施工并及时进行整改。

4、检查 5#区砼灌注桩存在质量问题，要求施工方立即整改。（附照片）


限 3 日答复。



监理项目部 (章)
总/专业监理工程师: 郭志军

日期: 2011 年 3 月 24 日

注 本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。



卡扣不紧密，严实。



