



## 监 理 通 知 单

工程名称: 湖南涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目 编号: GFDZJBM08-024

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 柏杨新村光伏区 5#、6#子阵质量问题

内容:

- 1、 现场自拌混凝土没有留置试块。
- 2、 锚杆孔灌浆深度达不到设计要求;锚杆基础部分承台埋深达不到设计要求。
- 3、 独立承台基础柱箍筋间距过大,超过设计的 10cm;独立基础浇筑混凝土时槽内杂物没有清除到位。
- 4、 基础柱、锚杆基础承台、独立基础承台浇筑混凝土后未用振捣棒振捣。
- 5、 个别基础柱歪斜。

现要求你单位两日内整改完成,否则我监理部拒绝签认、验收。(后附照片)

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 苗建明

日期: 2017 年 4 月 18 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

