

监 理 通 知 单

工程名称: 湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

编号: GFDZJBM08-043

致: 湖南省工业设备安装有限公司施工项目部

事由: 关于红联光伏区独立基础施工过程中存在的问题。

内容: 01月09日下午4时左右, 监理对红联光伏区浇筑的独立基础施工情况进行巡视检查, 发现你单位存在隐蔽工程未报验, 正在施工的部分基础存在底板钢筋缺少、绑扎不到位、基础厚度未达到设计要求, 严重影响结构质量及安全。我监理部要求你单位针对上述问题, 引起高度重视, 加强内部质量管理力度, 严防此类质量问题再次发生。并针对已形成的质量缺陷, 进行整改, 报监理部审查

(附现状图片):



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:  李洪超

日期: 2018 年 01 月 09 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

