

## 监 理 通 知 单

工程名称:仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号:XJGF-JLT01-005

致: 正泰国际工程有限公司

事由: 灌注桩施工质量事宜:

内容:

经我监理巡查发现, 你单位灌注桩施工过程中存在以下问题

- 1、灌注桩施工过程中未按要求对砼振捣, 要求你单位按要求进行振捣。
- 2、灌注桩浇筑完成后, 部分预埋件垂直, 水平, 外露钢管歪斜, 影响后期支架安装。
- 3、部分灌注桩预埋件钢管外露尺寸与图纸不符, 要求你单位严格按照施工图纸施工。

以上问题, 请你单位在收到通知单两天内整改完成, 整改完成后通知我方进行验收, 否则一切后果由你单位负责。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 王峰

日 期: 2016 年 12 月 29 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

## 监理通知回复单

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号：XJGF-JLT01-005H

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）

我方接到编号为 XJGF-JLT01-005 的监理工程师通知后，已按要求完成相关工作。

- 1、灌注桩施工过程已按要求进行振捣。
- 2、灌注桩浇筑严格按照要求施工，保证预埋件的垂直，水平。
- 3、灌注桩已按照施工图纸施工，保证预埋件钢管外露尺寸。

附：整改照片

施工项目部（盖章）

项目负责人（签字）

日期：2016.12.28

复查意见：

已整改完成

项目监理机构（盖章）

总/专业监理工程师（签字）

日期：2016.12.28

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

