

监 理 通 知 单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MW 农光互补光伏电站项目

编号: XJGF-JLT01-015


致: 正泰国际工程有限公司

事由: 光伏区桩基施工质量事宜

内容:

经我监理巡查发现, 你单位在光伏支架基础砼施工过程中, 存在以下质量问题:

- 1、部分支架桩基预埋件安装垂直度差, 给下道工序施工带来难度。
- 2、部分桩基蜂窝麻面严重, 影响工程质量。



上述问题, 要求你单位 3 日内整改完成, 以书面行式报我单位复验, 否则按施工质量事故处理。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2017 年 8 月 27 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份

监理通知回复单

工程名称: 仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站

编号: XJGF-JLT01-015H

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 XJGF-JLT01-015 的监理工程师通知后, 已按要求完成相关工作。

- 1、支架施工桩基预埋件安装, 严格按照施工工序, 测量保证垂直度。
- 2、桩基窝面问题, 每个桩基严格按照要求充分振捣, 已出现窝面的消缺完成。

施工项目部 (盖章)

项目负责人 (签字)

日期:



复查意见: 经检查该单位对提出的问题已整改, 望该单位对施工质量加强管理。

项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

日期:



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

