

GFDZJBM08: 监理通知单

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号: GFDZJBM08-009

致: 南瑞电力总承包施工项目部

事由: 关于工程质量事宜。

内容: 今日我监理组检查现场发现以下事宜


- 1、你方箱变基础电缆进线钢管安装不符合要求;
- 2、你方光伏区支架前后立柱安装与螺栓固定不符合要求;
- 3、支墩存在蜂窝现象;
- 4、U型栓存在变形现象。

以上内容要求你方3日内整改完毕后报我方现场检验, 望你方慎重!



项目监理机构 (盖章)

总/专业监理工程师 (签字)

2016年12月7日



注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



设计单位：[illegible]
日期：[illegible]

2016

图 1-1 基础、柱、梁、板、墙、屋面板、地面、屋面、楼梯、阳台、露台、地下室、人防工程、其他工程

监理通知回复单

工程名称：南京熊猫平板分布式光伏发电项目

编号：NRXMFBS-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司南京熊猫平板分布式光伏发电项目 监理项目部：

我方接到编号为 GFDZJBM08-009 的监理通知后，已按要求完成相关工作，请予以复查。

按要求完成的工作：

- 1、对箱变基础电缆进线钢管安装不符合要求进行整改；
- 2、对光伏区支架前后立柱安装与螺栓固定不符合要求进行整改；
- 3、对支墩存在蜂窝现象进行整改；
- 4、对U型栓存在变形现象进行整改。



复查意见：

部分问题整改。

项目监理机构（盖章）
总/专业监理工程师（签字）李学

2016年12月10日

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。