

监 理 通 知 单

工程名称：周口国家粮食局储备区东区分布式光伏发电项目

编号：003

致：天一建设发展有限公司

事由：关于项目施工过程中质量、资料等的相关事宜

内容：屋面东区1号屋顶北坡支架安装，由于施工原因造成支架与底部基础连接处倒塌，导致槽钢局部出现变形，要求总包针对变形部位进行整改，次日上午我方与业主单位针对整改部位进行检查，发现问题部位整改依旧不符合设计要求

对于上述我方提出的问题要求你施工项目尽快整改，并在3日内回复，并通知监理、业主进行检查，否则一切后果自负

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部（章）
总/专业监理工程师：修伟
日期：2017年7月15日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

