

监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期20MWP项目 编号： JXMB-003

致：中国电建西北勘测设计研究院有限公司
主题：关于光伏组件安装事宜

内容：

光伏组件安装存在以下问题：

- 1、电池板和檩条连接处螺栓未拧紧、有松动现象
- 2、上下电池板安装未对齐、有错缝、
- 3、个别相邻电池板平整度偏差较大、超出允许范围、
- 4、个别支架连接处螺栓有松动

以上问题施工单位必须认真整改、必须保证安装质量。

项目监理机构（章）

总监/专业监理工程师：

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。