

监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站一期 20MW 项目 编号：009

致：中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司
主题：管理区挡土墙施工过程中存在的问题：

内容：

监理工程师现场巡视过程中发现管理区挡土墙砌筑过程中存在的问题：

- 1、未见技术交底、施工方案；
- 2、在施工过程中，通缝、叠砌、贴砌、浮塞较多；
- 3、未按规定设置拉结石；
- 4、局部砌筑毛石砂浆饱满度不符合要求

以上问题施工项目部整改并落实，在后续施工过程中，加强质量管理，严格把控施工工序、杜绝此类问题。

项目监理机构（章）： _____

总监/专业监理工程师： _____

日 期： _____