

监 理 通 知 单

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏电站二期 10MW 项目

编号：026

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场质量事宜：

内容：监理工程师在现场巡视中，你单位在 4#区剩余低压电缆沟开挖、回填施工过程中，存在以下问题：

- 1、低压电缆敷设的间距、排距不符合设计要求
- 2、在回填过程中未按设计要求施工、个别区段未铺砂盖砖
- 3、组与组之间接地沟未开挖、开挖深度不符合设计要求
- 4、3*16、2*4 低压电缆沟开挖深度不符合要求

监理项目部要求你单位立即对以上不合格项进行整改，整改经验收合格后，才能进行下道工序的施工，如不整改强行施工，所出现的一切质量问题有贵单位承担。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：王立波

日

期：2019.5.3





注：本表一式三份，项目监理单位、建设单位、施工单位各一份。