

## 监 理 通 知 单

工程名称:衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目

编号: ZQHT-ZHJL-TZ017

致: 中易建设有限公司衢州杭泰柯城 160MW 光伏发电项目部

抄送:衢州杭泰光伏发电有限公司

事由 光伏区施工桩基开裂修

### 内容

经我单位监理工程师在施工现场巡视检查过程中,发现部分桩基开裂。

根据你单位后期施工完成的光伏区桩基基础,在立柱安装过程中出现部分桩头开裂现象,原材料送检报告显示均为合格,判定部分光伏支架基础强度不符合要求,少部分钢筋与预埋螺栓未搭接到位,施工开始前,因前期施工质量问题监理方已向你单位下发联系单,对施工过程中出现的质量问题,提出严格的要求,并要求你单位严格执行,而你单位在施工过程中,未按要求施工,疏忽管理,造成少部分支架基础不合格,现要求你单位对不合格支架基础进行返工,重新要求浇筑,否则在此过程中产生的一切后果由你单位负债。

附:前期监理联系单

专业监理工程师: 

监理项目部(章)

总监理工程师: 

日期: 2017 年 09 月 13 日

## 表 A.18 监理工程师通知回复单

工程名称：衢州杭泰柯城 160MW 光伏生态公园项目 编号：ZYJS-TJ-008

致 常州正衡电力工程监理有限公司 衢州柯城项目监理部：

我方接到编号为 QZHT-ZHJL-JD0017 的监理工程师通知单后，已按要求逐一整改完成现报上请予复查。

施工单位（章）

项目负责人：

日期：



监理单位意见：

经检查符合整改要求

监理单位（章）：

（总）监理工程师：

日期：



本表一式三份，施工单位，监理单位，建设单位各留一份