

监 理 通 知 单

工程名称: 无棣县西小王镇 60 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目

编号: 006

致: 南通市中南建工设备安装有限公司

事由: 现场施工质量问题

内 容:

经监理和业主共同现场巡视, 由于北方春天风力较大, 检查发现已下问题, 底梁焊接和组件安装质量问题。施工不规范、不达标现象, 现通知你方, 按照规范要求立即整改。

- 1、底梁出现漏焊现象, 由于北方春天风大, 出现底梁变形情况。具体位置在 1-9 单元 7 排北 5 大棚, 北排西第 2 桩底梁未焊接现象。
- 2、另外一个大棚未焊接具体位置在 1-9 单元 8 排南 1 大棚, 南排东第 2 桩底梁。
- 3、底梁焊接桩头恶意损坏现象。
- 4、组件安装质量问题。出现组件掉落现象。具体位置如下:
 - 1.1-9 单元 4 排南第 4 大棚, 组件掉落, 组件压块安装紧固未到位。
 - 2.1-9 单元 7 排南第 5 大棚, 组件掉落, 组件压块安装紧固未到位。
 - 3.1-9 单元 8 排南第 5 大棚, 组件掉落, 组件压块安装紧固未到位。
 - 4.1-9 单元 8 排南第 1 大棚, 组件掉落, 组件压块安装紧固未到位。



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。







