

监 理 通 知 单

工程名称：内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MWp（二期 10MWp）光伏扶贫新村项目

编号：0011

致：江苏华能建设工程有限公司

事由：关于安全生产管理保证措施及施工现场安全文明方面存在的问题

内容：3月20日上午9:00点左右，监理人员在现场巡查过程中，发现问题如下：

1、你单位施工人员在现场作业未按规定佩戴安全帽，严重违反安全生产管理保证措施规定；

2、你单位作业区材料堆放零乱，平台周边安全防护封闭不到位，存在着施工安全隐患。

3、交叉作业严重违反安全技术操作规程，现场施工作业区没有专职安全员。

鉴于上述情况，我监理部以向你单位口头禁告，你单位拒不整改，根据项目部安全奖励制度，对你单位罚款 10000 元（壹万元整），以示警告。

事由：关于安全生产管理保证措施及施工现场安全文明方面存在的问题
(付现场图片)：






 监理项目部(章)
 总/专业监理工程师: 陈海
 日期: 2017 年 03 月 20 日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理通知回复单

工程名称: 内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MW (二期 10MW) 光伏扶贫新村项目
文件编号: NMQY-JSHN-TZHF-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)


我方接到编号为 001 的监理通知单后, 已对相应的事项作出了整改。

具体整改内容如下:

- 1、已对现场施工人员进行三级安全教育, 并要求现场施工人员在现场施工过程中佩戴安全帽, 由现场施工管理人员和安全员进行监督。
- 2、现场材料堆放区域已进行整改, 施工现场零时堆放的材料已安排人员进行清理并集中堆放管理。
- 3、现场已设置专职安全员。

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):



项目监理单位 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

