

JXM7: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MWp (二期 10MWp) 光伏扶贫新村项目
编号: 005

致: 江苏华能建设工程有限公司
抄送: 清佑新能源科技有限公司

事由: 关于质量及施工现场安全文明方面存在的问题

内容: 如下

1: 由于 16#出现大风吹翻单排桩支架, 原因支架基础桩及打桩距离等问题未达到质量要求, 且下发通知单, 要求相关不符合质量要求的区域进行整改。



注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份



由 扫描全能王 扫描创建

监理通知回复单

工程名称: 内蒙古清佑新能源科技有限公司察右中旗 40MW (二期 10MW) 光伏扶贫新村项目
文件编号: NMQY-JSHN-TZHF-004

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 005 的监理通知单后, 已对相应的事宜作出了整改。

具体整改内容如下:

1、对于 16#山顶处单排桩支架被大风挂倒, 我单位已进行对单排支架桩的加固, 避免类似事件的发生

施工项目经理部 (章):

项目经理 (签字):




狄洪洪 (二期) 光伏发电项目

2017 年 4 月 20 日

项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):



2017 年 4 月 21 日

