

监 理 通 知 单

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 005

致: 江苏华能建设工程集团有限公司

事由



关于现场施工质量事宜

内容:

1、个别外露电缆用热缩管热缩的不到位, 出现热缩管接头处开裂现象。

2、个别汇流箱的防水锁头未拧到位, 不紧固。

针对以上出现的施工质量问题, 现要求你单位尽快按施工规范要求整改, 保障工程的施工质量。



李志平

监理单位 (章)

总/专业监理工程师: 张昭武

日期: 2017 年 3 月 23 日

注 本表一式 3 份, 由监理单位填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理单位存 1 份。