

监 理 通 知 单

工程名称：绍兴聚晖新材料有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目

编号：SXJH-JLTZD-20170320

致：浙江诺欧博新材料有限公司绍兴聚晖新材料有限公司绍兴上虞 13.2924MW 分布式光伏项目（施工项目部）

事由：现场施工存在的质量弊端。

内容：经对你单位浙江滨特热能科技有限公司 2470.16KWp 分布式光伏发电项目现场施工部位进行全面检查，发现存在以下施工质量弊端：

1、电缆穿管材料不符合设计要求，经过路面间段电缆敷设必须采用镀锌钢管穿管防护；现要求对不符合规范间段电缆穿管材料做出全面更换；

如对本监理通知单内容有异议，请在 48 小时内向监理提出书面报告。

请于 2017 年 03 月 25 日前填报回复单。问题照片见附页共 1 页：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李 源

日 期：2017 年 3 月 20 日

(14)

监理项目部

施工单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年_____月_____日

建设单位（章）

项目经理：_____

日 期：_____年_____月_____日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

电缆穿管材料不符

