

## 监 理 通 知 单

工程名称: 浙江嘉兴分布式胜禾 0.94689MW 工程监理项目

编号: ZHJL-TZD03

致: 浙江电腾云光伏科技有限公司 (EPC 单位)、南通乔龙广电科技有限公司 (施工单位)

事由: 关于逆变器质量及电缆头制作质量等相关事宜

内容:

一、2016 年 12 月 23 日在与业主、EPC 共同对到货逆变器现场检查过程中发现诸多严重锈蚀氧化现象, 且发现使用过的痕迹, 内部标注出厂日期与外观日期相差太久, 逆变器质量关乎整个电站发电效益, 不合格产品禁止使用, 应立即更换全新产品!

二、汇流箱直流动力电缆电缆头热缩管多处制作不合格, 另发现热缩管收缩不到位甚至破损; 电缆头制作要严格按照相关标准执行, 不合格将不予验收, 未整改造成一切后果由施工方自负!

抄送: 奥瑟亚 (嘉兴) 光伏科技有限公司 (建设单位)

监理项目部 (章)


总/专业监理工程师: 

日期: 2016 年 12 月 23 日



注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份


GFDZJBM08: 监理通知单

附件:




GFDZJBM08: 监理通知单





系单



那存

干9

方在


管会



司较

点

当。

GFDZJBM08: 监理通知单





单

存在

9点

方右

会开


司较

点

当。

GF02/BM08: 监理通知单

一式二份，由监理单位填写，业主项目部、施工项目部各一份



单

布  
伏  
工

年  
过  
石  
的  
自

在

点

右

交

行