

SXMB14: 监理通知回复单

监 理 通 知 回 复 单

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号: SXMB-SGAQ-TZD-HF-06

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 LZGF-006 的监理通知后, 已整改完毕现报上, 请予以复查。

详细内容: 2017 年 3 月 30 日, 经监理巡视发现 1#箱逆变用电施工作业现场存在私拉乱接现象。

现场巡视, 发现 1#号箱逆变用电施工作业现场, 私拉乱接现象属实。已要求施工班组暂停施工并依照规范 JGJ46—2005(临时用电规范)三级漏电, 三级保护, 三级配电箱应满足“一箱, 一机, 一闸, 一漏”。一、二级配电箱上应有接地并连接到三级箱上, 箱体及用电机械均可靠接地, 预防触电的措施整改。现以整改完毕。

施工项目部(章):

项目经理: 王国庆

日 期: 2017.3.31

监理项目部复查意见:

已整改

监理项目部(章):

总/专业监理工程师: 胡伍欣

日 期: 2017.3.31

注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。