

监理通知单

工程名称：浙江丽水埃菲生太阳能 10MW 分布式光伏发电项目

编号：LSAFS-B4-001

致温州埃菲生新能源开发有限公司总承包项目部：

整改内容：

在对施工现场巡检过程中，发现以下缺陷：

1. 电缆管道埋置深度不符合设计要求；
2. 电缆沟垫层浇筑厚度不符合设计要求；

以上缺陷限 2 日内整改完成。

项目监理部

专业监理工程师

日

期

2016.12.03



承包单位签收：

承包单位

签收人

日 期

2016.12.03



本表用于管理事项的整改通知，由项目监理部填写一式三份，建设管理单位、项目监理部、承包单位各存一份。

